


Lungarno A. Pacinotti, 46 - 56126 PISA PEC: [sabap-pi\(at\)pec.cultura.gov.it](mailto:sabap-pi(at)pec.cultura.gov.it)






INTERVENTO	SAN GIULIANO TERME - PISA Acquedotto medico Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano
FINANZIAMENTO	Finanziamento MIBACT Programmazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 euro 3.2000.000,00
STAZIONE APPALTANTE	SOPRINTENDENZA ABAP per le province di Pisa e Livorno
LIVELLO	PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO	Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di Conservazione archi nn. 63-74_ scala 1:100
CODICE ELABORATO	PE-TG-08a-QFAC

SOPRINTENDENTE	dr. arch. VALERIO TESI
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	dr. arch. VALERIO TESI
PROGETTISTI	FRANCESCHI GERMANI architetti associati ingegneri associati TALINI & VENTURI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	dr. arch. EMANUELA MOLLIKA
RILIEVO DIGITALE E FOTOGRAMMETRICO	dr. arch. FRANCESCO TIOLI
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI	geom. SILVIO OLIVERIO (SurveyItalia srl)
RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	dr. ERALDO SANTARNECCHI




REVISIONE	DATA REVISIONE	AGGIORNAMENTI
0	MARZO 2024	EMISSIONE
1	MAGGIO 2024	TITOLO ELABORATO



LEGENDA STATO DI CONSERVAZIONE
superfici prospetto





-  stato di conservazione BUONO
 -  stato di conservazione MEDIO
 -  stato di conservazione CATTIVO

- ☐ stato di conservazione BUONO
- ☐ stato di conservazione MEDIO
- ☐ stato di conservazione CATTIVO

-  stato di conservazione BUONO
 stato di conservazione MEDIO
 stato di conservazione CATTIVO

 lacune murarie

-  siepe  cancelli e ringhiere

- | | |
|---|----------------------|
|  | lesione passante |
|  | lesione non passante |
|  | lesione intradossale |
|  | scorrimento |

- L00-0C

- | | |
|----|----------------|
| L | lesione |
| 00 | numero arco |
| 00 | numero lesione |

- D00-0C

- | | |
|----|-------------------------------|
| D | degrado-mancanza di materiale |
| 00 | numero arco |
| 00 | numero degrado |

