0 1 2 3 5 10

CRETTATURA

DISTACCO

EFFLORESCENZA
Area interessata M4 15,7 mq + 10% = 17,2 mq

EROSIONE
Area interessata M4 4,3mq + 10% = 4,7mq
Area interessata M7 4,8mq + 10% = 5,3mq

INTERVENTO IMPROPRIO
Area interessata M7 14,4mq + 10% =15,8 mq

MACCHIA
Area interessata M4 152,5 mq + 10% = 167,7 mq
Area interessata M7 5,1 mq + 10% = 5,6 mq

UMIDITÀ
Area interessata M7 2,9mq + 10% = 3,2 mq

VEGETAZIONE INFESTANTE

LESIONE PASSANTE

LESIONE NON PASSANTE



MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno

CHIESA DI SAN FRANCESCO AI FERRI

PISA

Lavori di restauro, consolidamento strutturale e miglioramento sismico della copertura della navata e del transetto.

Rilievo digitale, fotogrammetrico e laser scanner

RILIEVO DEI DEGRADI SUPERFICIALI

Sezione M4-M7

Scala 1:50