Ministero della Cultura

SOPRINTENDENZA ABAP per le province di Pisa e Livorno

Lungarno A. Pacinotti, 46 - 56126 PISA PEC: sabap-pi(at)pec.cultura.gov.it

INTERVENTO	SAN GIULIANO TERME - PISA | Acquedotto mediceo Lavori di messa in sicurezza e restauro tratto urbano ed extraurbano
FINANZIAMENTO	Finanziamento MIBACT Programmazione finanziaria ai sensi dell'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020 cap 8099/1 euro 3.2000.000,00
STAZIONE APPALTANTE	SOPRINTENDENZA ABAP per le province di Pisa e Livorno
LIVELLO	PROGETTO ESECUTIVO
ELABORATO	Rilievo del Quadro Fessurativo ed Analisi dello stato di Conservazione archi nn. 10-21_scala 1:100
CODICE ELABORATO	PE-TG-03-QFAC

SOPRINTENDENTE	dr. arch. VALERIO TESI
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	dr. arch. VALERIO TESI
PROGETTISTI	FRANCESCHI GERMANI architetti associati ingegneri associati TALINI & VENTURI
COORDINATORE PER LA SICUREZZA	dr. arch. EMANUELA MOLLICA
RILIEVO DIGITALE E FOTOGRAMMETRICO	dr. arch. FRANCESCO TIOLI
INDAGINI DIAGNOSTICHE STRUTTURALI	geom. SILVIO OLIVERIO (SurveyItalia srl)
RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI GEOGNOSTICHE	dr. ERALDO SANTARNECCHI

REVISIONE	DATA REVISIONE	AGGIORNAMENTI
0	MARZO 2024	EMISSIONE
1	MAGGIO 2024	TITOLO ELABORATO



archi nn. 10-21

LEGENDA STATO DI CONSERVAZIONE

superfici prospetto

- stato di conservazione BUONO
- stato di conservazione MEDIO
- stato di conservazione CATTIVO

superfici intradossali

- stato di conservazione BUONO
- stato di conservazione MEDIO
- stato di conservazione CATTIVO

pile

- stato di conservazione BUONO
- stato di conservazione MEDIO
- stato di conservazione CATTIVO

canalina

- lacune murarie
- siepe
- cancelli e ringhiere

LEGENDA QUADRO FESSURATIVO

- lesione passante
- lesione non passante
- lesione intradossale
- scorrimento

L00-00

L lesione

00 numero arco

00 numero lesione

D00-00

D degrado-mancanza di materiale

00 numero arco

00 numero degrado